

[illegible]


[illegible]


[illegible]


[illegible]





[illegible]











--	--	--	--	--























[illegible]

[illegible]

[illegible]

工程方可投入试生产。



二〇〇八年四月五日

二、验收监测结果

根据市环境监测中心站的《建设项目竣工环境保护验收监测表》：

(一) 废水排放口的主要污染物平均排放浓度：化学需氧量为18.2毫克/升，生化需氧量7.34毫克/升，悬浮物为13毫克/升；动植物油未检出，pH值为7.4，符合环评批复的要求。

(二) 厂界下风向环境空气中粉尘浓度最高监测值为0.751毫克/立方米，符合广东省《大气污染排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度标准要求(粉尘 ≤ 1.0 毫克/立方米)。

(三) 锅炉废气处理后的主要污染物排放浓度：二氧化硫为189.4毫克/立方米、氮氧化物为262.4毫克/立方米、烟尘为33.2毫克/立方米，林格曼黑度为0.5级，均符合环评批复意见的要求，即二氧化硫 ≤ 900 毫克/立方米，氮氧化物 ≤ 600 毫克/立方米，烟尘 ≤ 150 毫克/立方米，烟色黑度 < 1 级。

该项目使用含硫量 $\leq 0.8\%$ 的煤作燃料，根据监测结果计算：脱硫效率为90.9%，除尘效率为99.9%，均符合环评批复的要求。

(四) 噪声

锅炉房边界昼、夜间噪声分别为56.2分贝、54.0分贝，破碎间边界昼、夜间噪声分别为55.1分贝、53.8分贝，引风机房边界昼、夜间噪声分别为56.2分贝、53.7分贝，化水间边界昼、夜间噪声分别为54.6分贝、53.7分贝，均符合环评批复的要求(昼间 ≤ 65 分贝、夜间 ≤ 55 分贝)。

三、验收意见



广州中滔绿由环保科技有限公司

危险废物处置服务合同

4、乙方的账户情况:

开户行: 工商银行广州番禺支行

账号: 3602024319200854613

收款单位: 广州中滔绿由环保科技有限公司

5、甲方支付本合同款项前,乙方应按照甲方要求提供发票和相关材料,否则乙方有权拒绝支付,因此造成的迟延付款,甲方不承担任何责任。

三、危险废物交接负责人:

甲方: 姓名: 李伟东, 联系电话: 17502089611, 身份证号码 , 工作证号码: 。

乙方: 姓名: 张炳武, 联系电话: 13928730935, 身份证号码 , 工作证号码: 。

甲方(盖章):

代表人(签字):

韩海

日期: 201 年 月 日

乙方(盖章):

代表人(签字):

何进锋

日期: 201 9 年 3 月 28 日



营业执照

(副本) 编号：外S1012014018475-12-10
统一社会信用代码：914401157256427501

名称 广州中品绿山环保科技有限公司
类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
住所 广州市白云区增槌路合兴街21号1楼201室
法定代表人 陆永松

核准人：刘心志

（市场监督管理所公章/日期）

二〇二八年三月十四日

（市场监督管理所公章）

原组织机构代码证号： 725642756

统一社会信用代码： 91440118725642756T

原 级 照 注 册 号： 440110000008474



告知：

根据《中华人民共和国公司法》及《市场监督管理条例》的有关规定，[公司名称] 变更名称[新名称]，特此
或者其他方式发布名称变更登记公告。

关消防技术规范要求进行施工。经此次审核的图纸如需变更消防设计，应当重新申报。

七、灭火器材、防烟自救面具应按有关规范、规定配置。消防产品应选用经检测合格的产品。

工程竣工后应当向我局申报消防验收，验收合格后方可使用。



抄送：开发区公安分局交防处

编写： 成思贤 (成思贤)

审核： 吴玉媚 (吴玉媚)

签发： 姚晓华 (姚晓华)

签发日期： 2019.03.04

采样人员： 胡业辉、刘金良、郑智钊

分析人员： 黄宇红、李慧萍、戴石强、陈启宇、李彩霞、范秋玲、雷文玲、周志飞、杨绍彩、王举权

广东安纳检测技术有限公司

2、有组织废气检测结果

单位名称：广州恒运东区热力有限公司			观测日期：2019.02.18														
天气状况：阴			环保治理方式及运行情况：炉内喷钙+干湿脱硫+低氮燃烧+SNCR 脱硝+布袋除尘（有运行）														
编号	采样点名称	燃 料	观测时间		林格曼烟色黑度持续时间(分)												检测结果 (级)
			开始	结束	0级	0.5级	1.0级	1.5级	2.0级	2.5级	3.0级	3.5级	4.0级	4.5级	5.0级		
1	1#、3#炉废气处理后 排放口	煤	10:40	11:40	23	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5
	以下空白																
备注	无																
